


Dobová pohľadnica z roku 1905



Začiatok rekonštrukcie námestia - demontáž pôvodných dlažieb na chodníkoch, komunikácii a spevnených plochách







Výmena viac než 90-tich stromov





Práce na úseku od budovy MsÚ po Mincovňu



Práce na kanalizácii







zásyp kanalizácie







Rekonštrukcia vodovodných potrubí



Výměna elektrických káblů





Prekládka kábla VN



Křižovanie podzemných vedení – vody, kanalizácie, elektriny





Príprava podkladu pred betónovaním komunikácie



Betónovanie



Betónovanie pred budovou MsÚ





Pílenie betónovej platne – tvorba dilatačných medzier



Kladdenie dlažby na komunikácii od Dolnej brány k Mincovni



Kladenie dlažby na chodníku od Dolnej brány k Mincovni



Kladenie dlažby na chodníkoch



Práce na dláždení okolo Stípa sv. Trojice

Príprava podkladu z
kameniva



Samotné kladenie
dlažby



Konečná úprava



Výsadba stromov



Nové verejné osvetlenie, lavičky a smetné koše



Porovnanie Štefánikovho námestia

pred rekonštrukciou

po rekonštrukcii



Porovnanie Štefánikovho námestia

pred rekonštrukciou



po rekonštrukcii



Porovnanie Štefánikovho námestia

pred rekonštrukciou

po rekonštrukcii



Porovnanie Štefánikovho námestia

pred rekonštrukciou



po rekonštrukcii



Porovnanie Štefánikovho námestia

pred rekonštrukciou



po rekonštrukcii



Porovnanie Štefánikovho námestia

pred rekonštrukciou



po rekonštrukcii




Porovnanie Štefánikovho námestia

pred rekonštrukciou



po rekonštrukcii




Porovnanie Štefánikovho námestia

pred rekonštrukciou



po rekonštrukcii



Porovnanie Štefánikovho námestia

Baroková fontána pred
reštaurovaním



Baroková fontána po
reštaurovaní

